

# 15.

## L-K-P szennyvíztisztító telep védőkorlátok cseréi

### Műszaki szükségesség:

A műtárgyak körüli védőkorlátok erősen korrodáltak, a balesetveszély elhárítása érdekében indokolt azoknak a cseréje.

### Műszaki leírás:

Szénacél csőből védőkorlát építése a műtárgyak köre átmérő 30 mm. Korrózió gátló alapozása és festése.

### Elmaradás következménye:

Elmaradása következtében közvetlen élet- és balesetveszély alakulhat ki.

### Költség alátámasztás:

A felújítás költsége nem áll arányban egy esetleges baleset következményeivel. Nem becsülhető.

